

革命性的轮毂安装

组合式油封

Voyager®油封专为区域路线的卡车、城市交通和客车应用而设计。坚固的设计、简单的安装和经久耐用的性能使Voyager®油封成为应用于走走停停交通环境中的正确选择。

更简单、更快速的安装

橡胶外径和导入口的结构设计确保了安装更便捷。

卓越的密封

弹性橡胶外径使油封在和轮毂孔之间形成了优异的密 封性,不需要涂抹密封胶。

防止污染进入

四区域的防尘设计能够有效防止外界污染物和水的进入。

避免安装损坏

油封内部厚壁钢体结构使油封在安装时不易发生翘曲 或者变形。

增加可靠性

具有流体动力特性的耐温聚合物使油封的封油性能更 可靠。

更换便捷

橡胶包覆的外径和内径使油封更容易进行拆卸更换, 内径的防转设计使油封内径不会在轴上转动。





革命性的轮毂安装组合式油封



Voyager® 油封选择参考指南

应用	VOYAGER 零件号	类型	内轴承	轮毂安装 工具零件号	轴承导向块
19,000磅 (8.5吨) 挂车轴: Standard Forge, Dana, Meritor, Eaton	373-0113	L2	663	551-5313	570-0023
Pro-Par 挂车轴: Fruehauf, Eaton P-22, Meritor TP, Dana	373-0123	L1	HM518445	551-5401	570-0025
22,500磅 (10吨) 挂车轴: Meritor, Standard Forge, Dana, Eaton	373-0143	L1	HM218248	551-5412	570-0026
20,000磅 (9吨) 挂车轴: Meritor, Shuler	373-0144	L3	665A	551-5339	570-0024
12,000磅 (5.5吨) 前桥: Meritor, Eaton, Ford, Freightliner, Kenworth, Western Star, Navistar, Peterbilt, Volvo GM	383-0136	L1	39581 HM212044 HM212049,-X HM212047	551-5346 551-5346 551-5346 551-5346	570-0017 570-0018 570-0020 570-0019
12,000磅 (5.5吨) Mack 前桥	*383-0139	L2	641 or HM212049	551-5413	570-0020
9,000磅 (4吨) 前桥: Navistar, FA 109 Cast Wheel ' 79 and Up	383-0156	L2	641 H715345	551-5344 551-5344	570-0020 571-0021
16,000磅 (7吨) 前桥: Ford, Navistar, Mack, Meritor, White, Kenworth, Western Star, Peterbilt, Volvo GM	383-0164	L2	6461A	551-5327	570-0022
6,000/7000磅 (3吨) 前桥: Navistar	383-0166	L3	JM207049 or JM205149	551-5423	570-0036 570-0033
34,000磅 (15吨),38,000磅 (17吨) 驱动桥: Mack	393-0103	L2	580 or 582	551-5415	570-0023
44,000磅 (20吨) 驱动桥: Mack	393-0104	L2	663 or HM516449,-A	551-5414	570-0023
34,000磅 (15吨) 驱动桥: Eaton, Ford, Navistar, White	393-0112	L2	47685 or 47686 47678 or 5760	551-5416 551-5416	570-0023 570-0022
Meritor Drive Transit	393-0134	L2	6580 or 6559	551-5421 551-5421	570-0025 570-0023
50,000磅 (22.5吨),60,000磅 (27吨) 驱动桥: Mack	393-0148 393-0173	L2	687 or 780	551-5400	570-0032
38,000磅 (17吨) , 46,000磅 (21吨) 中、后驱动桥: Eaton, Ford, Freightliner, Kenworth, Western Star, Peterbilt, Meritor, Navistar, Volvo GM	393-0173	L1	594 or 594A 598 or 598A	551-5320 551-5320	570-0028 570-0027

^{*} 也作为383-8139的组件出售,其中包括310-1132衬套。

Voyager® 油封替换指南

VOYAGER	SKF	SKF PLUS	NATIONAL RED	NATIONAL GOLD
373-0113	40136	40129	370036A	380036A
373-0123	42623	42627	370065A	380065A
373-0143	46305	46300	370025A	380025A
373-0144	43752	43754	370037A	N/A
383-0136	35066	35058	370001A	380001A
383-0139	39988	39979	370033A	N/A
383-0156	45103	45095	370131A	380131A
383-0164	43764	43761	370048A	380048A
383-0166	28758	28759	370150A	N/A
393-0103	45099	45093	370022A	380022A
393-0104	42672	42673	370031A	380031A
393-0112	38780	38776	370023A	380023A
393-0134	48690	N/A	370195A	N/A
393-0148	52658	N/A	370069A	380069A
393-0173	47697	47691** / 47692	370003A	380003A
(** Narrow OE version)				

四区域迷宫防尘设计系统

坚固, 内部金属结构体避免安装损坏


轮毂安装, 有导入口方便安装





橡胶内外径使油封 更易安装和拆卸

组合式结构设计, 保护密封主唇

耐高温的橡胶聚合物, 并具备流体动力特性







斯太姆科车辆科技(苏州)有限公司

业务中心: 上海市闵行区申虹路 928 弄虹桥嘉汇 5 号楼 101 室制造中心: 苏州市相城区春耀路 18 号 3E 产业园 4 号楼 1 楼

联系电话: 86-21-6278 7253

www.stemco.com.cn



